

# 仕様書

|             |  |
|-------------|--|
| <u>品名</u>   | ガスクロマトグラフタンデム質量分析装置  |
| <u>規格</u>   | ブルカー・ダルトニクス(株) 456GC/SCION TQ  |
| <u>数量</u>   | 1式   |
| <u>製造番号</u> | SERIAL NUMBER GTQA1407F40  |
| <u>製造会社</u> | ブルカージャパン株式会社   |
| <u>修繕期限</u> | 令和8年2月27日  |
| <u>修繕場所</u> | 刑事部科学捜査研究所<br>三重県津市栄町一丁目100番地  |
| <u>状況</u>   | ガスクロマトグラフタンデム質量分析装置のオートサンプラーがテンションコードの不具合により、正常に作動しない。以上の理由から、オートサンプラーのテンションコードの交換が必要である。<br>1 交換部品代(TENSION CORD, LONG TENSION CORD) 1式<br>2 作業費 1式 |

## 修繕条件

- 1 修繕中、本仕様書に疑義を生じたときは、速やかに三重県警察本部会計課の係官(以下「係官」という。)に連絡して指示を受けること。
- 2 修繕は、仕様書に明記されていない細部についても、その性質上当然本修繕に含まれるもの、双方協議の上修繕するものとする。
- 3 修繕に使用する材料は、すべて請負者において調達すること。  
なお、使用材料は純正品を使用すること。
- 4 本修繕の結果、機能が回復しない場合、機能が回復するまでの対応を行うこと。なお、その際発生する費用等については双方で協議するものとする。  
修繕終了後、係官の検査を受け、検査合格をもって修繕完了とする。検査が不合格となつたときは、再修繕実施後、再検査を受けること。
- 5 修繕完了後、3ヶ月以内に本修理に起因する障害が発生し、又はその箇所が発見されたときは、請負者の負担でこれを完全に修理すること。
- 6 現物確認を希望する場合は、平日の8:30~17:15(12:00~13:00を除く)に科学捜査研究所担当(電話059-222-0110、内線4733、今村)宛てに事前に必ず電話連絡をすること。